

Orientering om renovering af eternitplader udenpå facade og altaner



14. august 2018

Pladeskift foregår efter særlige sikkerhedsregler

På I-bygningen går entreprenøren så småt i gang med at skifte eternitpladerne på facaden – også den del af facaden, der er på altanen.

Som det tidligere har været fortalt, så er der asbest i disse plader. Derfor skal det foregå efter særlige regler, så håndværkerne ikke får asbest-støv i lungerne. De har derfor særligt arbejdstøj (engangsdragter), åndedrætsværn og en særlig badevogn, så de kan skylle sig efter endt arbejde.

Stilladset afskærmes med plastic og der opsættes sug med et særligt filter på arbejdsstederne. På den måde sikrer man også, at der ikke kommer unødigt støv i luften omkring arbejdsstederne eller boligerne.

Affaldet er anmeldt til Københavns Kommune og køres til et godkendt affaldsanlæg.

Beboerne behøver ikke nogen særlige foranstaltninger

I de særlige sikkerhedsregler er det også sikret, at beboerne ikke får støv ind i lejlighederne. Dels fordi arbejderne skal udføres, så de støver minimalt, dels p.g.a. udsugning.

Det vil dog være mest behageligt, at udlufte sin lejlighed til den side, hvor der ikke lige arbejdes med plader på det pågældende tidspunkt.

Venlig hilsen

Inkie Holst, Bo-Vita

Casper Stokholm, Arne Pedersen, snedkermester A/S



Bo-Vita
BO-VEST

CVR 267689937 Bo-Vita er administreret af BO-VEST
Stationsparken 37 2600 Glostrup Tlf. 88 18 08 80
www.bo-vest.dk bo-vest@bo-vest.dk